



## **Avarie sur un ouvrage**

### **Arrêt de navigation - Ecluse 54/55 de Rancenay en panne**

**AVIS A LA BATELLERIE**  
N° FR/2010/03585

#### **Une interruption de navigation**

▪ **à partir du samedi 14 août 2010 à 16:30 [tous les usagers]**

- Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, écluse double n°54-55 de Rancenay entre les PK 63.140 et PK 63.190

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :  
Subdivision de la Vallée du Doubs, Moulin St Paul, 25019, BESANCON Cedex.  
Tél : 03 81 25 00 30. Fax : 03 81 25 00 31.

**Commentaire :**

En raison d'une rupture du support d'un verin de vantail à la double écluse de Rancenay (54/55), la navigation est interrompue jusqu'à réparation de l'avarie.

Contrôleur(se)

**Signé**

Eric VUILLIER

Date limite d'affichage :

Prochain Avis