



Service de la navigation de la Seine

Indisponibilité de l'écluse (Suite à la survenance d'une panne sur un cardan de vérin de vantail)

RIVIERE D'OISE**ECLUSE DE 185 m X 12 M DE L'ISLE-ADAM**

| |
|---|
| AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2010/00361 |
|---|

Pris en application :
art. 1.22 du R.G.P.**Un arrêt de navigation****■ le jeudi 4 février 2010 de 08:00 à 18:00 [tous les usagers]**

- Oise canalisée au PK 28.150 (Ecluse de 185 m de l'Isle-Adam) - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision de Pontoise, 65 quai de l'écluse, 95313, CERGY PONTOISE.
Tél : 01 34 30 40 80. Fax : 01 30 37 06 33.

Commentaire :

Mesdames et Messieurs les Batelliers et Usagers de la voie d'eau sont informés que l'écluse de 185 m de l'Isle-Adam sera indisponible le jeudi 4 février 2010 de 8 h 00 à 18 h 00 en raison du remplacement en urgence d'un cardan de vérin de vantail.

Ce remplacement en urgence survient à la suite d'une défaillance des vis de fixation du cardan en place. Nous sommes contraint d'arrêter totalement la navigation pendant toute la durée de cette opération car l'écluse de 125m x 12m de l'Isle-Adam est actuellement indisponible.

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les Batelliers et Usagers de la voie d'eau sont invités à respecter la signalisation qui pourrait être mise en place et se conformer aux instructions qui pourrait leur être données par les agents du service de la navigation.

pour le chef de Service, le
directeur adjoint**Signé**

Jean LE DALL

Date limite d'affichage :
vendredi 5 février 2010