



LYON , jeudi 10 décembre 2009

Service de la navigation Rhône-Saône

Indisponibilité de l'écluse

ARRET DE LA NAVIGATION

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2009/04597
MODIFIANT L'AVIS N°
FR/2009/04584

Pris en application :
RGP 1.22

Une interruption de navigation

- du jeudi 17 décembre 2009 à 21:00 au vendredi 18 décembre 2009 à 05:00 [tous les usagers]

- Rhône entre les PK 3 et PK 323

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
CNR, 2 rue André Bonin, 69316, LYON Cedex 04.
Tél : 0472006969. Fax : 0478299617.

Commentaire :

Afin de procéder à différentes opérations, les écluses ci-dessous seront indisponibles.
l'écluse de Pierre-Bénite (PK 4) pour le réglage de la porte aval suite au remplacement des chaînes,
l'écluse de Vaugris (PK 34) pour procéder à l'essai et à la remise en fonctionnement du pare choc,
l'écluse de Bourg-Lès-Valence (PK 106) pour le remplacement des galets escamotables de la porte aval,
les écluses de Beauchastel (PK 123) et de Logis-Neuf (PK 142) pour des essais d'automatisme.

Chef de Service

Signé

Philippe PULICANI

Date limite d'affichage :
samedi 19 décembre 2009