



Avarie sur un ouvrage

INTERRUPTION DE NAVIGATION

AVARIE PORTE D'ECLUSE

SUITE A COLLISION

AVIS A LA BATELLERIE
N° FR/2009/03549

Une interruption de navigation

- **à partir du lundi 14 septembre 2009 à 17:15 [tous les usagers (dans les deux sens)]**
- Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, écluse double n°54-55 de Rancenay entre les PK 63.130 et PK 63.230 - (Toute la largeur de la voie)

En cas de besoin, le (ou les) service(s) à contacter est (sont) le(s) suivant(s) :
Subdivision de la Vallée du Doubs, Moulin St Paul, 25019, BESANCON Cedex.
Tél : 03 81 25 00 30. Fax : 03 81 25 00 31.

Commentaire :

En raison de la collision d'un bateau sur la porte aval de la double écluse de Rancenay (54/55), la navigation est interrompue sur cet ouvrage, en attente de réparation.

Contrôleur(se)

Signé

Eric VUILLIER

Date limite d'affichage :
Prochain Avis